

ダイオキシン類濃度測定結果

1.大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)		ダイオキシン類(ばいじん)		備考
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	池田市クリーンセンター	池田市桃園2-3-2	1	H25.9.13	0.0054	5	H25.9.13	0.00097	H25.9.13	0.29	1号炉
			2	H25.7.29	0.0031	5	H25.7.29	0.00034	H25.7.29	0.28	2号炉
			3	H25.6.17	0.0049	5	H25.6.17	0(<0.0020)	H25.6.17	0.19	3号炉
2	池田市下水処理場	池田市ダイハツ町3-1	4	H25.5.10	0.0000058	10	-	-	H25.10.4	0.00000074	流動床炉
3	箕面市環境クリーンセンター	箕面市粟生間谷2898-1	5	H25.7.9	0.00032	1	H25.6.12	0.0039	H25.6.12	0.61	A炉(燃え殻はB炉と混合) (ばいじんは全施設混合)
			6	H25.10.23	0.00092	1					B炉(燃え殻はA炉と混合) (ばいじんは全施設混合)
			7	H25.7.9	0.00032	10	H25.6.13	0.043			動物炉(排出ガスはA炉と集合) (ばいじんは全施設混合)